

P. A - LIS

Preparo de alumínio para as chapas pré-sensibilizadas

Composição:

O P.A - Lis é uma combinação de ácidos especiais, emulsionantes, desengordurantes e conservantes.

Características:

Aspecto: Líquido

Cor: Amarelo

Aroma: Característico

pH: 0,7 - 1,7

% Matéria Activa: 7,6 - 9,6

Propriedades:

O P. A - Lis limpa e desoxida eficazmente as chapas pré-sensibilizadas de alumínio de "off-set"..

- Não contém benzeno, nem tetracloreto de carbono.
- Não provoca danos na maquinaria.
- Não é tóxico.
- Não é inflamável, nem combustível.

Campo de aplicação:

O P.A- Lis, destina-se essencialmente à indústria de Artes Gráfica, aplicando-se na limpeza e desoxidação das chapas pré-sensibilizadas de alumínio de off-set.

Modo de emprego:

Adicionar uma pequena quantidade de P. A - Lis directamente sobre a superfície a tratar, com o auxílio de uma esponja ou pano.

Armazenagem:

Dado que se trata de um produto com alto poder desengordurante e de limpeza, recomenda-se o uso de luvas de protecção. Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, deve-se lavar imediata e abundantemente com água.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA